# REMPLACEMENT DE LA PUCE.
(ça me démangeait)

La puce est cachée là

4 vis

La puce est sous le cache

4 vis avec joints

De la délicatesse

La bête d'origine

Encore plus de délicatesse

encoche

Puce bbr environ 15cv de plus.Efficace à partir de 4500tr/mn.Un peu mou en dessous. L'encoche se positionne dans ce sens par rapport aux photos (sinon on va en marche arrière?????)

GAZZZZZZZZZZZZZZ