

51100 Faisceau de câbles

51110 Usure par frottement

51111 Faisceau du contact (« Neimann »)

Des coupures électriques soudaines ont causé bien des soucis à quelques propriétaires malheureux et malchanceux. Dans la plupart des cas, il s'agissait toujours de ruptures par frottement, fatigue et sollicitations alternées des câbles situés sous la serrure du contact. En cas de panne typiquement électrique et inexplicquée, commencez donc par cet endroit.

51112 Faisceau latéral avant gauche

Ce risque de panne, apparemment connu par BMW depuis 2002, a été révélé par Grigny Philippe dit l'AB, membre concis et très productif la liste des @RTistes. Les photos sont de lui également. La boîte vide-poches qui contient selon les options également la moto-radio frotte avec un de ses angles inférieurs contre un faisceau de diamètre respectable. Philippe a recouvert la partie endommagée par un manchon en caoutchouc maintenu par deux colliers en plastique.

