

Nlle MOSELLE PNEUS
ZAC UNICOM
RUE AMPERE
57970 BASSE-HAM
Tél:03 82 56 14 84 - Fax:03 82 56 16 05
E-Mail: moselle.pneus@wanadoo.fr

Client **[REDACTED]**

N° id. véhicule

Ordre de réparation
R004964

Technicien
FLO

Date/Heure
26.11.21 8:19

Immatriculation

Première imm.

Modèle

Lecture Odomètre : km/miles

[REDACTED]

Peugeot : 308 : 2013- (T9) : Berline (T91) : Version Europe

87665

Remarques et raisons du contrôle de géométrie

Hauteur d'Assiette		gauche				
		droit				
			Avant	Valeurs Réglage	Actuel	
Essieu arrière	Carrossage	gauche	-1°19'	-1°42' +/-0°30'	-1°20'	
		droit	-1°30'		-1°30'	
		écart	0°11'	0°00' +/-0°30'	0°10'	
	Para. (- = ouverture, + = pincement)	gauche	0°21'	0°22' +/-0°30'	0°21'	
		droit	0°12'		0°12'	
		total	0°34'	0°44' +/-0°08'	0°34'	
	Axe géométrique de marche			0°04'	0°00' +/-0°30'	0°05'
	Essieu avant	Carrossage	gauche	-0°13'	-0°30' +/-0°30'	-0°14'
			droit	-0°42'		-0°40'
écart			0°29'	0°00' +/-0°19'	0°26'	
Chasse		gauche	3°23'	4°12' +/-0°30'	3°23'	
		droit	3°26'		3°26'	
		écart	-0°04'	0°00' +/-0°19'	-0°04'	
Inclinaison de Pivot		gauche	12°35'	13°24' +/-0°30'	12°36'	
		droit	13°08'		13°06'	
		écart	-0°32'	0°00' +/-0°30'	-0°29'	
Angle différence empattement		gauche				
		droit				
Para. (- = ouverture, + = pincement)	gauche	-0°03'	-0°06' +/-0°04'	-0°06'		
	droit	0°01'		-0°05'		
	total	-0°02'	-0°12' +/-0°08'	-0°11'		
Différence d'axe			0°00'			
Braquage G.	gauche					
	droit					
Braquage Maxi.	gauche					
	droit					
Braquage D.	gauche					
	droit					